


Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код:

Дата	Учетный номер	QR-код
26.08.2022	№ 18220061000200851468	



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325 т.60-66-03, тел./факс 60-66-70 E-mail: ugpn-o@mchs-18.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Завьяловского района
427000, Удмуртская Республика, Завьяловский район, с.Завьялово, ул.Гольянская,1 т.8(34165)2-11-85

E-mail: zavgpn@mchs-18.ru

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ 18-4-2022/0035пп от 31.08.2022г.

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Якшурская средняя общеобразовательная школа»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя начальника
отдела надзорной деятельности и профилактической работы Завьяловского района управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Удмуртской Республике – заместителя главного государственного инспектора Завьяловского
района по пожарному надзору Сунцова Юрия Александровича от 26.08.2022г. № 30/18-4-
2022/0035рс, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий №18220061000200851468 от 26.08.2022г.

плановая выездная проверка проведена:

с « 29 » августа 2022 г., 16 час. 10 мин.

по « 29 » августа 2022 г., 17 час. 45 мин.

заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы
Завьяловского района управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – заместителем главного
государственного инспектора Завьяловского района по пожарному надзору Сунцовым Юрием
Александровичем

Ласушко 15.09.2022.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Выездная проверка проведена в отношении: здания и территории Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Якшурская средняя общеобразовательная школа»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Удмуртская Республика, Завьяловский район, д. Якшур, ул. Юбилейная, 1

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На здание детского сада отсутствует проектная документация, содержащая пожарно-технические характеристики.	ст.78 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13, 16, 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.07.2023г.	
2.	На объекте защиты не хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (фактически документы не представлены).	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.07.2023г.	
3.	Для здания детского садика не обеспечен расход воды на наружное пожаротушение от одного пожарного гидранта, установленного на тупиковом водопроводе, не менее 10 л/с (в соответствии с протоколом испытаний пожарного гидранта на водоотдачу от 20.05.2022г. №153/ПГ расход воды составляет 4,2 л/с).	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 4 часть 4, ст.6, ст.62, 68. СП 8.13130.2020 п.5.2 таблица №2	01.07.2023г.	
4.	Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных	п. 17 б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.07.2023г.	

	открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (фактически протокол испытаний не представлен, а также информация о проведении испытаний не внесена в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты)			
5.	В чердачном помещении здания детского сада покрытие перекрытия выполнено горючим материалом (битум, рубероид). А также для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещениях различных этажей, между вторым и чердачным этажами, на воздуховодах системы вентиляции не предусмотрены противопожарные клапаны.	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст.4; ст.87, ст. 13, таблица 21, СП 7.13130.2013 п.6.10	01.07.2023г.	
6.	Руководитель организации не осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия деревянных строительных конструкций кровли.	п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.07.2023г.	
7.	На втором этаже высота эвакуационных выходов, ведущих из игровых на лестницу 3-го типа, на первом этаже из коридора методического кабинета наружу, выполнена в свету менее 1, 9 м (фактически высота составляет 1,73 – 1, 81 м).	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4, с.4, ст.6, ст.53, 89. п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.2.18.	01.07.2023г.	
8.	На втором этаже ширина эвакуационных выходов, ведущих из игровых на лестницу 3-го типа, на первом	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4, с.4, ст.6, ст.53, 89.	01.07.2023г.	

	этаже в групповой ячейке «2-я младшая» из раздевалки в коридор, выполнена в свету менее 0, 8 м (фактически ширина составляет 0, 59 – 0,67 м).	п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.2.19, 5.2.1.		
9.	На втором этаже в полу на путях эвакуации в помещениях игровых перед эвакуационными выходами, ведущих на лестницу 3-го типа выполнены пороги высотой более 50 мм.	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4, с.4, ст.6, ст.53, 89. п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.3.5	01.07.2023г.	
10.	Лестницы 3-го типа расположены на расстоянии менее 1 м до плоскости оконных проемов.	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4, с.4, ст.6, ст.53, 89. п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.4.7	01.07.2023г.	
11.	На первом этаже в центральной лестничной клетке на лестничной площадке размещено оборудование (радиатор отопления), выступающее из плоскости стены на высоте менее 2, 2 м.	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4, с.4, ст.6, ст.53, 89. п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.4.9	01.07.2023г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

директор М.Н. Красноперова

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

[Подпись]

(подпись)


Заместитель начальника отдела надзорной деятельности
и профилактической работы Завьяловского района
управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС
России по Удмуртской Республике –

заместитель главного государственного инспектора

Завьяловского района по пожарному надзору

Сунцов Юрий Александрович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



(подпись)

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

